

## Műszaki tájékoztató

### Tisztítási és karbantartási útmutató EGGER dekoritlemezek



#### Tisztítás

Ellenálló és higiénikus, tömör felületének köszönhetően az EGGER dekoritlemez nem igényel különösebb gondozást. A dekoritlemezek felülete melamingyantával impregnált dekorpapírból vagy kikeményített lakkból áll és a felületek általánosságban könnyen tisztíthatók. Egyes dekoritlemezek, például a PerfectSense Matt vagy a Topmatt esetében felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy ezek ujjlenyomat-taszító tulajdonságuknak köszönhetően kevésbé hajlamosak a bepiszkolódásra. Ezek közé tartozik az ujjakról rákerülő izzadság is, feltéve, hogy nem használtak bútorfényezőt, viasztartalmú tisztítószeret vagy zsíros bevonatot képező műanyagtisztító szereket. Viaszt tartalmazó bútorfényesítő és tisztítószeret nem célszerű használni, mivel ezek hajlamosak arra, hogy eltömítsék a dekoritlemezek felszíni szerkezetét, és ragadós réteget képezzenek, amely magához vonzza a koszt. Nincs szükség speciális ápolási termékek használatára.

Az EGGER dekoritlemez felülete általánosságban könnyen tisztítható és fontos a rendszeres tisztítása. A tisztításhoz használjon enyhe tisztítószeret, például üveg tisztítót. A tisztítószer nem tartalmazhat súroló hatású összetevőket, mivel ezek tompíthatják a felület fényességét, vagy összekarcolhatják a felületet. A tisztítás gyakoriságát a felhasználási terület és a szennyeződés mértéke határozza meg. Mivel sokféle szennyeződés előfordulhat, az enyhétől és frisstől az erőteljesebbig és makacsig, és mivel számos különféle anyag jöhet számításba, elengedhetetlen a helyes tisztítási eljárás. A szennyeződés típusától függően kövesse a következő oldalakon található tisztítási útmutatásokat. Elsőként nyilvánvalóan a legkevésbé agresszív módszer alkalmazásával célszerű megkísérelni a felület megtisztítását.

#### Általános tisztítás

A szennyeződés típusától és mértékétől függően általános tisztítást igényelhet. A kereskedelmi forgalomban kapható zsírolók vagy erős tisztítószer hatékonyak bizonyultak erre a célra. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány példát a szoba jöhető tisztítószerre.

Márka	Gyártó/forgalmazó
Bref Power – zsíros és ráégett szennyeződések ellen	Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
W5 univerzális zsíroló tisztítószer	Lidl

Hogyan végezzük a tisztítást?

1. Permetezzen erős vagy zsíroldó hatású tisztítószerrel a dekorítlemez felületére.
2. Hagyja a tisztítószer hatni max. 5 percig.
3. Itassa fel / törölje le a tisztítószer nedves szivacskendővel, majd többször, alaposan öblítse át a szivacskendőt tiszta vízzel.
4. Ezután a megtisztított felületet a tisztítószer-maradványok eltávolítása, valamint a csík- és elszíneződésmentes eredmény érdekében újra át kell törölni egy meleg vizes, tiszta szivacskendővel.
5. Végül törölje szárazra a megtisztított felületet egy tiszta pamut vagy papír törülőkendővel.
6. Az eredménytől függően az 1–5. lépések megismételhetők.

**Használat előtt mindenképpen vegye figyelembe a gyártó előírásait és biztonsági utasításait, valamint a készítmény hatóidejét.**

## Karbantartás

Általánosságban a kiömlött folyadékokat, mint például teát, kávét, bort stb. célszerű azonnal feltisztítani, mivel ha hagyjuk rászáradni, nagyobb erőfeszítést igényel az eltávolításuk. A napi használat során célszerű megfogadni az alábbi tanácsokat:



A dekorítlemez felületére tett égő cigaretta a felület sérüléséhez vezet. Mindig használjon hamutartót.



A dekorítlemez felületén nem célszerű bármit is vágni, mert vágási nyomok maradhatnak a nagy szilárdságú lemez felületén. Mindig használjon vágódeszkát.



Közvetlenül a dekorítlemez felületére lehetőleg ne tegyen forró főzőedényeket, például lábost vagy serpenyőt, mert a hőhatás időtartamától függően a fényességi szint módosulhat, vagy a felület akár meg is rongálódhat. Mindig használjon hőálló alátétet.



A kiömlött folyadékokat lehetőleg azonnal fel kell itatni vagy fel kell törölni, mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a dekorítlemez felületének fénye. A kiömlött folyadékokat mindig a lehető leghamarabb el kell távolítani, különösen a kivágások és illesztések körüli területeken.

Az ajánlások kiváltképpen a matt és fényes dekorítlemezek felületére értendők. Ezeknek jellegzetes a kinézetük és a tapintásuk, ugyanakkor jobban meglátszanak rajtuk a kopás és elhasználódás nyomai. Az erősen matt felületű PerfectSense Matt (PM) és PerfectSense Topmatt (PT) termékek alapját ujjlenyomat-taszító tulajdonságú, lakkozott felület képezi. A sima és szuper matt lakkozott felületek nem strukturáltak, ezért mechanikai behatások következtében jelentkezhetnek rajtuk az elhasználódás nyomai. A közepestől a sötétig terjedő színek esetében az uni és a nyomtatott dekorfelületeken feltűnőbbek az elhasználódás nyomai, mint a világosabb színű dekorok esetében. Ez a felület funkcióján nem ront, csupán a megjelenésére van hatással.

Az EGGER dekorítlemezek teljes mértékben eleget tesznek az EGGER magas minőségi követelményeinek, valamint a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak. Az EGGER dekorítlemezeket az összes vonatkozó minőségi követelmény tekintetében az EN 438-2 szabvány szerint vizsgálták meg. A dekorítlemezek különféle alkalmazási területekhez szükséges különböző típusai megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A vonatkozó minőségi követelmények és a műszaki adatok a dekorítlemezek részletes adatlapján találhatóak.

## Fontos tudnivalók:

- Élettartamuk alatt az EGGER dekorítlemezek felületét rendszeresen tisztítani kell.
- Ápolási termékek használatára nincs szükség.
- Ne használjon csiszoló vagy súroló hatású szereket (pl. súrolóporokat, acélgyapotot).
- Ne használjon polírozószereket, viaszokat, bútortisztító szereket vagy hipót.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek erős savakat vagy erős savas sókat tartalmaznak, mint pl. hangyasav és szulfámsav alapú vízkő-eltávolító szereket, lefolyótisztítókat, sósavat, ezüsttisztító vagy sütőtisztító szereket.
- Oldószerekkel végzett tisztításkor: tartsa be a baleset-megelőzési előírásokat! Nyisson ablakot! Nyílt láng használata tilos!
- A csíkok rendszerint szerves oldószerekkel végzett tisztításkor vagy hideg víz, többször használt kendők vagy ablaktisztító szarvasbőr használatakor jelentkeznek. A tisztításkor előforduló sötét foltok vagy csíkok meleg vizes öblítéssel, majd háztartási papírtörővel végzett szárazra töréssel elkerülhetők.

## Tartalom

Műszaki tájékoztató	1
1. Por, kosz, por/zsír keverék, ceruza, kréta	3
2. Krétamaradvány, víznyom, rozsda	4
3. Kávé, tea, gyümölcslé, cukros folyadékok	4
4. Zsír, olaj, ujjlenyomatok, filctoll, golyóstoll, radírnymok	5
5. Viaszmaradványok (gyertya, leválasztószerek présgépekhez), zsírkréta	5
6. Ajakrúzs, cipőfényező, padlófényező, viaszos fényező	6
7. Potenciálisan baktériumokat tartalmazó foltok (szappanmaradványok, levált bőrdarabok, mikrobák, vér, vizelet, hányadék)	7
8. Oldószeres kezelés után megjelenő sötét foltok (csíkok)	7
9. Vízfestékek, korrozív anyagok, diszperziós festékek és diszperziós ragasztók (PVC)	7
10. Oldószereket, színezékeket és ragasztóanyagokat tartalmazó lakkok (lakkmaradványok, lakkpermetek, festékpermetek, tinta)	7
11. Kettős összetevőjű lakkok és ragasztók, műgyanták, pl. poliuretán	8
12. Szilikon, tömítőanyagok, bútorfényező anyagok	8

## 1. Por, kosz, por/zsír keverék, ceruza, kréta

### 1.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörőt, puha, tiszta kendőt (szárason vagy nedvesen) vagy szivacsot. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörővel.

### 1.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószerrel, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Először habosítsa fel a tisztítószerből készített oldatot a felületen, hagyja hatni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üveg tisztítóval, és szükség esetén többször öblítse le. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörőt gyakran cserélje.

## 2. Krétamaradvány, víznyom, rozsdá

### 2.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtöröltőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 2.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlerongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószeret, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtöröltőt gyakran cserélje.

### 2.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók. Bizonyos krétamaradványok savas tisztítószerrel (pl. 10%-os ecet- vagy citromsavval) távolíthatók el.

## 3. Kávé, tea, gyümölcslé, cukros folyadékok

### 3.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtöröltőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 3.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlerongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószeret, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtöröltőt gyakran cserélje.

### 3.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

## 4. Zsír, olaj, ujjlenyomatok, filctoll, golyóstoll, radírnyomok

### 4.1 Enyhe, friss szennyeződések

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 4.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlerongyot, puha szivacsot vagy kefé (pl. nejlon kefé). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószer, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörölőt gyakran cserélje.

### 4.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

## 5. Viaszmaradványok (gyertya, leválasztószerek présgépekhez), zsírkréta

### 5.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 5.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Óvatosan, kézzel távolítsa el a gyantát vagy a paraffint. Kerülje a kaparókések használatát – használjon inkább műanyag vagy fa spatulát. Távolítson el minden anyagmaradványt nedvszívó papír és laposvas használatával. Az ezt követő tisztításhoz használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlerongyot, puha szivacsot vagy kefé (pl. nejlon kefé). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószer, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörölőt gyakran cserélje.

### 5.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú folyékony tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon, magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

## 6. Ajakrúzs, cipőfényező, padlófényező, viaszos fényező

### 6.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 6.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószer, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörölőt gyakran cserélje.

### 6.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

## 7. Potenciálisan baktériumokat tartalmazó foltok (szappanmaradványok, levált bőrdarabok, mikrobák, vér, vizelet, hányadék)

### 7.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 7.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószer, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörölőt gyakran cserélje. További fertőtlenítőszeres kezelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazzon.

### 7.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók. További fertőtlenítőszeres kezelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazzon.

## 8. Oldószeres kezelés után megjelenő sötét foltok (csíkok)

### 8.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

## 9. Vízfestékek, korrozív anyagok, diszperziós festékek és diszperziós ragasztók (PVAC)

### 9.1 Friss, enyhe szennyeződés

Használjon papírtörölőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvszívó papírtörölővel.

### 9.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlerongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószer, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant. Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomaina a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörölővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörölőt gyakran cserélje. Ha a szennyeződést nem sikerült eltávolítani tisztítószeres oldattal, utókezelés lehetséges szerves oldószerrel, pl. acetonnal, alkohollal, benzinnel vagy körömlakklemosóval.

### 9.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerrel, majd hántsa vagy húzza le. Erősen vízálló, módosított ragasztók esetében speciális takarítási szolgáltatás igénybe vétele szükséges.

## 10. Oldószereket, színezékeket és ragasztóanyagokat tartalmazó lakkok (lakkmaradványok, lakkpermetek, festékpermetek, tinta)

Ha a gyártás során ragasztókat vagy lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a gyártók tanácsát, hogy mely tisztítószeresek alkalmasak leginkább, a gyártás során esetleg előforduló szennyeződések eltávolítására.

### 10.1 Friss, enyhe szennyeződések és hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések

Azonnal távolítsa el a szerves oldószer, pl. aceton, alkohol, folttisztító benzin vagy körömlakklemosó használatával.

## 10.2 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok

Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerrel, majd hántsa vagy húzza le. Erősen vízálló, módosított ragasztók esetében speciális takarítási szolgáltatás igénybe vétele szükséges. A festékmaradványokat megkeményedésüket követően néha kézzel el lehet távolítani. A graffitik eltávolításához speciális tisztítási eljárásra van szükség.

## 11. Kettős összetevőjű lakkok és ragasztók, műgyanták, pl. Poliuretán

Ha a gyártás során ragasztókat vagy lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a gyártók tanácsát, hogy mely tisztítószeresek alkalmasak leginkább a gyártás során esetleg előforduló szennyeződések eltávolítására.

### 11.1 Friss, enyhe szennyeződés

Tisztítás csak a megkeményedés előtt lehetséges. Azonnal távolítsa el víz vagy szerves oldószer használatával.

### 11.2 Hosszabb ideje fennálló normál, valamint erős, makacs szennyeződések és régi foltok

Tisztítás nem lehetséges! Cseppfolyós ragasztók vagy reagensragasztók maradékai nem távolíthatók el.

## 12. Szilikon, tömítőanyagok, bútorfényező anyagok

### 12.1 Friss, enyhe szennyeződés

Dörzsölje le szárazon – szükség esetén használjon szilikoneltávolító szert.

#### Előzetes megjegyzés:

Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon, valamint kísérleteinken alapulnak és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a termékjellemzők vagy az adott felhasználási módra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER dekorítelemezek folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a törvényi előírások változása miatt a műszaki tartalom módosítások fordulhatnak elő. A jelen műszaki tájékoztató tehát nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényűnek. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.